



Hersteller: BMW
Auftragsnummer: 464104

Modell: 320d Touring xDrive Aut. M Sport
FIN: WBA31DZ080FM26162



Fahrzeugdaten

Laufleistung	85.609 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	17.12.2021	Anzahl Besitzer	unbekannt
Hubraum (ccm)	1.995	Motorleistung (kw)	140
Lackierung	Blau	Polster / Farbe	Alcantara/Leder/Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Allradantrieb
Letzte Wartung	10/2024, 65.494 km	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 225/45 R18 95Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6 / 6 mm
2. 255/40 R18 99Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6 / 6 mm



Serienausstattung

Ablagemöglichkeiten
Active Guard Plus
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: 2 Seitenairbags vorne
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
Airbag: Kopfairbags vorne und hinten
Allradantrieb xDrive
Ambientes Licht
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsas
Armauflagen vorne und hinten
Aufmerksamkeitsassistent
Auto Start-/Stop Funktion
Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar
BMW ID
Bordcomputer inkl. Check-Control
Bremsleuchte, dritte
Connected Drive Services
Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser
Durchladesystem
Dyn. Stabilitäts Control (DSC) inkl. DTC
Fahrerlebnisschalter
Fensterheber, elektrisch
Gepäckraumabdeckung und -trennnetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.
Gesetzlicher Notruf
Getriebe:8-Gang-Sport-Aut. m. Steptronic
Heckklappenbetätigung automatisch
Heckklappenöffnung über Funkschlüssel
Heckleuchten in LED-Technik
Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt
Heckscheibenwischer
Innenspiegel automatisch abblendend
Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
Interieurleisten Aluminium Tetragon
Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaautomatik mit 3-Zonenregelung
Kopfstützen (5) vorne und hinten
Kopfstützen im Fond, klappbar
LED Tagfahrlicht
LED-Nebelscheinwerfer
LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernl.
Lenkrad: M Lederlenkrad
Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad
Lenksäulenverstellung mechanisch
M Dachhimmel anthrazit
M Dachreling Hoch.Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line



Serienausstattung

M spezifische Fußmatten
Mittelarmlehne im Fond
Paket: Ablagenpaket
Paket: Connected Package
Paket: M Aerodynamikpaket
Paket: M Sport
Parkbremse, elektromechanisch
Polster: Alcantara-/Sensatec-Kombination
Radiozubehör: DAB-Tuner
Regensensor
Rekuperationssystem
Räder: M Leichtmetallräder Doppelspeiche
Räderzubehör: Radsicherungsschrauben
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle
Schlüsselloser Motorstart
Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)
Sitze: Lehnenbreitenverstellung Fahrer
Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer
Speed Limiter
Sportfahrwerk M inkl. Variabler Sportle.
Steckdose (12 V)
Telefon: Freisprecheinrichtung m. USB
Teleservices
Verzurrösen im Gepäckraum
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Wegfahrsperre elektronisch
Wärme-/Sonnenschutzverglasung
Zentralverriegelung



Sonderausstattung

*Irrtümer vorbehalten

*Zwischenverkauf vorbehalten

Aktive Geschwindigkeitsregelung

Alarmanlage

BMW Laserlicht

Driving Assistant

Euro 6

Fernlichtassistent

Innen- und Außenspiegelpaket

Klimaautomatik

Komfortzugang mit BMW Digital Key

Lackierung: Metallic

Leder/Alcantara schwarz

M Hochglanz Shadow

M Sportbremse

Paket: BMW Live Cockpit ConnectedDrive

Paket: Connected Package Professional

Paket: Innovationspaket 320e,318i,320i

Parking Assistant

Radiozub.: HiFi Lautsprechersystem

Sitz: Sitzheizung vorn

Verglasung: Akustikverglasung

Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Besichtigungszustand Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft
2 Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft
3 Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft
4 Fahrzeugdach	Dach - verkratzt / verschürft

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Kotflügel rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug



ist für diese nicht ausgewiesen.

Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.




Abbildung 1: Sonstiges



Abbildung 2: Sonstiges



Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges




Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Schadenfotos



Abbildung 16: Schadenfotos



Abbildung 17: Schadenfotos



Abbildung 18: Schadenfotos



Abbildung 19: Schadenfotos



Abbildung 20: Schadenfotos



Abbildung 21: Schadenfotos



Abbildung 22: Schadenfotos



Abbildung 23: Schadenfotos



Abbildung 24: Schadenfotos