



Hersteller: BMW
Auftragsnummer: 463999

Modell: X1 xDrive25e Advantage
FIN: WBA71AB0805V44678



Fahrzeugdaten

Laufleistung	167.756 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	03.08.2022	Anzahl Besitzer	unbekannt
Hubraum (ccm)	1.499	Motorleistung (kw)	92
Lackierung	Schwarz	Polster / Farbe	Stoff/Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Allradantrieb
Letzte Wartung	11/2025, 167.241 km	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 225/55 R17 97W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6 / 6 mm
2. 225/55 R17 97W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	4 / 4 mm



Serienausstattung

6-Gang-Automatic Getriebe mit Steptronic

Active Guard

Airbag für Fahrer und Beifahrer

Airbag: 2 Seitenairbags vorne

Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung

Airbag: Kopfairbags vorne

Akustischer Fußgängerschutz

Allradantrieb xDrive, elektrisch. Allrad

Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsas

Armauflage vorn

Armauflagen hinten

Auto Start-/Stop Funktion

Außenspiegel elekt. einstell. beiheizbar

Bergabfahrtskontrolle

Bordcomputer inkl. Check-Control

Bremsleuchte, dritte

Connected eDrive Services

Drehzahlmesser

Dy. Stabilitäts-Contr.(DSC) inkl.(DTC)

E-Motor

eDRIVE-Taste

Fahrwerk: Serienfahrwerk

Fensterheber elektrisch vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung

Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.

Heckklappenbetätigung automatisch

Heckscheibenheizung

Heckscheibenwischer

Hochvoltbatterie

Innenbeleuchtung

Intelligenter Notruf

Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt

Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung

Kopfstützen (5) vorne und hinten

Lackierung: Uni

Ladekabel

Ladekabel (Mode 3)

Ladeklappe

Lenkrad: Lederlenkrad

Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad

Lenkrad: Sport-Leder

Lenksäule: mechanisch einstellbar

Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer

Ottopartikelfilter

Paket: Ablagenpaket

Park Distance Control (PDC), hinten

Parkbremse, elektromechanisch

Performance Control



Serienausstattung

Personal Profile
Polster: Stoff Grid
Radiozubehör: DAB-Tuner
Regensensor und aut. Fahrlichtsteuerung
Reifendruckanzeige
Räder: LM "Doppelspeiche 564" 7,5 J x 17
Schlüsselloser Motorstart
Servotronic
Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Rücksitzlehne geteilt umklappbar
Speed Limit Info
Standklimatisierung
Steckdosen (12V)
TeleServices
Verzurrösen im Gepäckraum
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Wegfahrsperr
Wärmeschutzglas grün, rundum
Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

*Irrtümer vorbehalten
*Zwischenverkauf vorbehalten
Anhängerkupplung, abnehmbarer Kugelkopf
Dachreling schwarz matt
Euro 6
Innen- und Außenspiegelpaket
Innenspiegel automatisch abblendend
Klimaautomatik
LED-Scheinwerfer
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
Navigation
Paket: Außenspiegel
Paket: Business Package
Park Distance Control (PDC), vorn+hinten
Real Time Traffic Information
Sitz: Sitzheizung vorn

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n)
2	Tür hinten rechts	Tür - verformt



Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
3 Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Tür vorn rechts	Tür - Delle(n)
2 Stossfänger vorn	Spoiler - Kratzer

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen.

Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.




Abbildung 1: Sonstiges



Abbildung 2: Sonstiges



Abbildung 3: Sonstiges




Abbildung 4: Sonstiges



Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges




Abbildung 8: Sonstiges




Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Schadenfotos



Abbildung 16: Schadenfotos



Abbildung 17: Schadenfotos




Abbildung 18: Schadenfotos



Abbildung 19: Schadenfotos




Abbildung 20: Schadenfotos




Abbildung 21: Schadenfotos