



Hersteller: Ford

Auftragsnummer: 465058

Modell: Mondeo Turnier 2.0 EcoBlue Aut. Trend

FIN: WF0FXXWPCFNY68849



Fahrzeugdaten			
Laufleistung	161.678 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	16.05.2022	Anzahl Besitzer	unbekannt
Hubraum (ccm)	1.997	Motorleistung (kw)	110
Lackierung	Silber	Polster / Farbe	Stoff/Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	10/2025, 155.353 km	Anzahl Schlüssel	2

Reifen			
Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller Profiltiefe
1.	215/60 R16 95V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental 3 / 3 mm
2.	215/60 R16 95V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental 4 / 4 mm



Serienausstattung

ABS elektronisch mit EBD
Aktivkohlefilter
Ambientebeleuchtung vorn
Außenspiegel verstellb. u. beh.(2)
Befestigungspunkte für Sicherheitstrenng
Berganfahrassistent
Bremsleuchte, dritte
Dachhimmel, hell
Dachreling, schwarz
Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser
Elektronic Shifter
Elektronisches-Stabilitäts-Programm ESP
Fahrerinformationssystem- 10,7 cm Farbd
Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-A
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fernlicht-Assistent
Feststellbremse, elektronisch
Ford Easy Fuel
FordPass Conn. inkl. eCall, WLAN
Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumbeleuchtung
Geschwindigkeitsregelanl. mit Begrenzer
Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe
Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer
Innenbeleuchtung mit Verzögerungsschalt.
Innenspiegel automatisch abblendend
Intelligentes Sicherheits-System
Isofix-Halterung
Kindersicherung elektrisch
Klimaautomatik 2-Zonen
Kopfstützen hinten, höhenverstellbar
Kopfstützen vorn, 4-fach höhen- und neig
Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad
Lenksäule, verstellbar
Leselampen vorn und hinten
Mittelkonsole vorn
MyKey-Schlüsselsystem
Nebelscheinwerfer
Notbremslicht
Polster: Stoff
Pre-Collision-Assist
Regensensor, Scheinwerferassistent
Räder: LM 6,5Jx16 mit 215/60 R16 10-Sp.
Räder: Reifen-Reparatur-Set
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Rückleuchten mit LED-Technologie



Serienausstattung

Rücksitzbank geteilt umklappbar 60/40
Scheinwerfer-Abblendlicht
Scheinwerfer-Assist. m.Tag/Nacht-Sensor
Servolenkung elektro-mechanisch
Sitz: Kartenta., Beifahrersitzrücklehne
Sitz: Kartentasche, Fahrersitzrücklehne
Sitz:Vorder. manuell einstellbar
Start-Stopp-System
Startfunktion Ford Power
Steckdose 12 Volt im Gepäckraum
Steckdose 12 Volt im vorderen Innenraum
Stoßfänger vorne in Wagenfarbe lackiert
Tagfahrlicht
Verkehrsschilderkennungs-System
Verzurrösen im Gepäckraumboden
Warnsys. für nicht ang.Fah.Sicherheitsgurt
Wegfahrsperr
Zentralverriegelung und Fernbedienung

Sonderausstattung

*Irrtümer vorbehalten
*Zwischenverkauf vorbehalten
Anhängervorrichtung, abnehmbar
Euro 6
Geschwindigkeitsregelanl. adap.
Klimaautomatik
Lackierung: Metallic
Niveauausgleich hinten, automatisch
Paket: Business 3
Sitz: Fahrer-/Beifahrer Sitzheizung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg - Delle(n)
2	Verkleidungen/ Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verformt
3	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n)
4	Außenspiegel links	Spiegelgehäuse - gebrochen / gerissen
5	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n)
2	Tür hinten links	Tür - Delle(n)
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen.

Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.




Abbildung 1: Sonstiges



Abbildung 2: Sonstiges



Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges



Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges




Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Schadenfotos



Abbildung 16: Schadenfotos



Abbildung 17: Schadenfotos



Abbildung 18: Schadenfotos




Abbildung 19: Schadenfotos



Abbildung 20: Schadenfotos



Abbildung 21: Schadenfotos



Abbildung 22: Schadenfotos




Abbildung 23: Schadenfotos



Abbildung 24: Schadenfotos



Abbildung 25: Schadenfotos



Abbildung 26: Schadenfotos



Abbildung 27: Schadenfotos