

Hersteller: Seat
Auftragsnummer: 464666

Modell: Leon 1.5 TGI DSG Style
FIN: VSSZZZKLZNR030045



Fahrzeugdaten

Laufleistung	22.091 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	15.12.2021	Anzahl Besitzer	unbekannt
Hubraum (ccm)	1.498	Motorleistung (kw)	96
Lackierung	Blau	Polster / Farbe	Stoff/Schwarz
Kraftstoffart		Getriebe	automatisiertes Schaltgetriebe
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	7 / 7 mm
2. 205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	7 / 7 mm



Serienausstattung

Ablagefach in den vorderen Türen
Ablagetasche an den Rückseiten der Vor.S
Airbag Fahrer und Beifahrer
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
Airbag: Kopf-Airbagsystem, vorne und hin
Airbag: Seitenairbag für Fahrer u. Beif.
Außenspiegel verstellb. u. beh.(2) elek.
Blinkleuchten LED in Außensp.
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Colorglas
Differentialsperre, elektronisch XDS
Digitaler Radioempfang DAB+
Doppelauspuffendrohr
Drehzahlmesser
Elektronische Parkbremse
ESC mit ABS und ASR
Fensterheber elektrisch vorne
Fensterheber vorne und hinten elektrisch
Gangempfehlungsanzeige
Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumbeleuchtung
Geschwindigkeitsbegrenzer
Geschwindigkeitsregelanlage GRA
Getriebe: 7-Gang DSG
Handschuhfach beleuchtet
Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer
ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem hint.
Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf)
Klimaanlage "Climatronic"
Kopfstützen (2)
Kopfstützen hinten
LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Heckleu.
Lederlenkrad: Dreispeichen-Multifunktion
Leselampe vorn/hinten
Müdigkeitserkennung
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funkt
Ottopartikelfilter
Polster: Stoff
Radio: Media System Plus
Radiozub.:Bluetooth, Freisprech.u.Audio.
Radiozubehör: 6 Lautsprecher
Reifenkontrollanzeige
Räder: Leichtm. 6,5Jx16, "Design I"
Räder: Tyre fit
Schaltknauf in Leder
SEAT CONNECT



Serienausstattung

Servolenkung
Sicherheitsgurte: Dreipunktaut. vo., hi.
Sitz: Beifahrer höhenverstellbar
Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung
Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer
Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt
Sonnenblend. mit Make-up Spieg.beleucht.
Spiegel, Stoßfänger, Türgrif. in Wagenfarb
Spurhalteassistent
Start-Stop-System und Rekuperation
Steckdose: 12-V, vorne und im Kofferraum
Ultraschall-Einparkhilfe hinten
Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist"
Verzurrösen im Gepäckraum
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

*Irrtümer vorbehalten
*Zwischenverkauf vorbehalten
Euro 6
Klimaautomatik
Lackierung: Metallic
Navigationssystem
Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorne
Türen 5

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Fahrzeugdach	Dach - Delle(n)
2 Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft
3 Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft
4 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft
5 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verformt

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Schweller links	Einstieg - Kratzer
2 Seitenwand links	Einstieg - Kratzer
3 Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer
4 Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer
5 Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
6	Stoßfänger vorn	Spoiler - Kratzer

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
-----	----------------

1	Seitenwand rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
---	--

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen.

Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.



Abbildung 1: Sonstiges



Abbildung 2: Sonstiges



Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges




Abbildung 5: Sonstiges




Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges




Abbildung 9: Sonstiges




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Schadenfotos



Abbildung 16: Schadenfotos




Abbildung 17: Schadenfotos



Abbildung 18: Schadenfotos



Abbildung 19: Schadenfotos



Abbildung 20: Schadenfotos




Abbildung 21: Schadenfotos




Abbildung 22: Schadenfotos



Abbildung 23: Schadenfotos




Abbildung 24: Schadenfotos