




Hersteller: Skoda
Auftragsnummer: 464130

Modell: Octavia 2.0 TDI DSG Clever
FIN: TMBAJ8NX9NY038776



Fahrzeugdaten			
Laufleistung	30.592 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	07.12.2021	Anzahl Besitzer	unbekannt
Hubraum (ccm)	1.968	Motorleistung (kw)	110
Lackierung	Schwarz	Polster / Farbe	Stoff/Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	01/2024, 6.710 km	Anzahl Schlüssel	2

Reifen			
Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 205/55 R17 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6 / 6 mm
2. 205/55 R17 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6 / 6 mm



Serienausstattung

Ablagefach im Gepäckraum mit Cargoelem.

Ablagen

Airbag Fahrer- und Beisitzer "Full-Size"

Airbag, Fahrer-Knieairbag

Airbag, Kopfairbagsystem

Airbag, Seitenairbags vorne

Akustikverglasung in vord. Seitenscheib.

Ambientebeleuchtung

Anhängerzugvorr. Vorber., inkl. Gesp.st

Anschlussgarantie, 3 Jahr, max. 50 000km

Antiblockiersystem (ABS)

Antriebsschlupfregelung (ASR)

Außenspiegel ele. einstell- / beheizbar

Außenspiegel, elektrisch anklappbar

Beheizte Scheibenwaschdüsen inkl. 5l Beh.

Berganfahrassistent inkl. Auto-Hold-Fun.

Bremsassistent, hydraulisch (HBA)

Brillenfach am Dachhimmel

Dachhimmel Grau

Dieselpartikelfilter

Drehzahlmesser

Dritte Bremsleuchte

Elektr. Querdifferenzialsperre (XDS+)

Elektronische Parkbremse

Elektronische Stabilisierungskontrolle

Fahrlichtassistent

Fensterheber elektrisch vorn und hinten

Fernlichtassistent

Frontradarassistent inkl. City-Notbremsf

Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat)

Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe

Getönte Scheiben

Heckleuchten in Kristallglasoptik

Heckscheibe beheizbar

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Vorbereitung

Kindersicherung elektronisch

Klimaanlage Climatronic (3-Zonen)

Kofferraumabdeckung

Kopfstützen (5) höhen-einstellbar

LED - Heckleuchten

LED Nebelscheinwerfer

LED-Kennzeichenbeleuchtung

LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahr.

Lehnenfernverriegelung der Rücksitzlehne

Lenkrad: Beheizbares Lenkrad u. Sitze v.

Lenkrad: Lederlenkrad mit Multif.Schaltw

Lenksäule höhen- und längeneinstellbar



Serienausstattung

Leuchtweitenregulierung manuell
Mittelarmhl. hi. m. Durchlademöglichkeit
Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach
Motorschleppmomentregelung (MSR)
Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument
Parksensoren vorn und hinten
Polster: Stoff
Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn
Radiozubehör: 8 Lautsprecher
Radiozubehör: DAB+
Radiozubehör: Sprachbedienung
Regensensor
Reifendrucküberwachung
Reifenmobilitätsset
Räder: 17" Leichtmetallfelgen Pulsar AER
Rückfahrkamera
Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar
Servolenkung, elektromechanisch
Sicherheitsgurte
Sicherheitsleuchten in den Seitentüren v
Sitze: Beheizbare Rücksitze
Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze
Sitze: Manuell einstel. Ergo-Sitze vorn
SKODA Care Connect
Speedlimiter
Spurhalteassistent (Lane Assist)
Start/Stop-Sys. m. Bremsenergie rückgew.
Steckdose 12-V im Kofferraum
Steckdose 230 V und USB-Ladeanschluss
Telefon: SmartLink
Telefon: Wireless SmartLink für Apple
Telefonfreisprecheinr. Bluetooth
Verzurrösen im Kofferraum
Wegfahrsperrung
Zentralverriegelung und EASY Start

Sonderausstattung

*Irrtümer vorbehalten
*Zwischenverkauf vorbehalten
Anhängerkupplung, schwenkbar m. Adapter
Euro 6
Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage
Klimaautomatik
Komfortöffnung mit elektrischer Heckklappe
Lackierung: Perleffekt
Paket: Infotainmentpaket Columbus



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
-------------------	--------------

1 Tür vorn links	Türdichtung - gebrochen / gerissen
------------------	------------------------------------

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
-----	----------------

1	Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
---	--

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen.

Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.




Abbildung 1: Sonstiges



Abbildung 2: Sonstiges



Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges




Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Schadenfotos




Abbildung 16: Schadenfotos