




Hersteller: Audi
Auftragsnummer: 463381

Modell: A3 35 TDI Sportback S tronic
FIN: WAUZZZGY2MA134535



Fahrzeugdaten

Laufleistung	102.017 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	23.07.2021	Anzahl Besitzer	unbekannt
Hubraum (ccm)	1.968	Motorleistung (kw)	110
Lackierung	Schwarz	Polster / Farbe	Stoff/Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	04/2025, 88.302 km	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Nexen	4 / 4 mm
2. 205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Nexen	6 / 6 mm



Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. EBV
Antriebs-Schlupf-Regelung
Audi connect Notruf&Serv.m.Remote&Contr.
Audi pre sense front
Außenspiegel el. einstell- und beheizbar
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Bremsleuchte, dritte
Dachhimmel in Stoff Stahlgrau
Dachkantenspoiler
Dieselpartikelfilter additivfrei (DPF)
Drehzahlmesser
Elektrische Luftzusatzheizung
Elektromechanische Parkbremse
Elektronische Differentialsperre (EDS)
Elektronische Stabilisierungskontrolle
Fahrwerk: Serienfahrwerk
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Funkschlüssel (ohne Safe-Lock)
Fußmatten vorn und hinten
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Getriebe: S tronic (7-Stufen)
Heckscheibenwischer
Innenbeleuchtung
Kindersicherung elektrisch betätigt
Kindersitzbefestigung i-Size und Top Te.
Kopfstützen (3) hinten
Kopfstützen für Fahrer und Beifahrer
Lackierung: Uni
Lederlenkrad im 3-Sp.-D.m.Multif.Schaltw
Licht- und Regensensor
Nichtraucherausführung
Rad: Leichtmetallräder - 16 Zoll - 5-Dop
Radio: MMI Radio plus
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Scheinwerfer
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Servolenkung, elektromechanisch
Sicherheitsgurte 3-Punkt Automatik
Sitzbezüge in Stoff
Sitze: Normalsitze vorn
Spurverlassenswarnung
Start-Stop-System
Steckdose 12 Volt im Fond
Steckdose 12V
Stize: Rücksitzlehne umklappbar



Serienausstattung

Tagfahrlicht

Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün

volldigitales Kombiinstrument in 10,25"

Wegfahrsperrung elektronisch

Sonderausstattung

*Irrtümer vorbehalten

*Zwischenverkauf vorbehalten

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

Audi connect Navi. u. Infot. plus

Audi virtual cockpit

Diebstahlwarnanlage

Euro 6

Fernlichtassistent

Komfortklimaautomatik 3-Zonen

Mittelarmlehne vorn

Multifunk.Lederlenkrad mit Schaltwippen

Navigation: MMI Navig. plus m. MMI touch

Paket Business

Parkassistent

Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze

Sitzheizung vorn

Steckdose: USB-Anschlüsse mit Ladefunkt.

Telefon: Audi Phone Box

Telefon: Audi Smartphone Interface

Verglasung: Frontscheibe in Akustikvergl.

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Heckklappe/-tür	Heckklappe - verformt

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n)

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Kotflügel links, Motorhaube, Stoßfänger vorne, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeuges entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug



ist für diese nicht ausgewiesen.

Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.




Abbildung 1: Sonstiges



Abbildung 2: Sonstiges



Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges




Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Schadenfotos




Abbildung 16: Schadenfotos