




Hersteller: Audi
Auftragsnummer: 464028

Modell: A6 Avant 55 TFSI e quattro S
tronic sport
FIN: WAUZZZF26PN022282



Fahrzeugdaten			
Laufleistung	99.020 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	18.11.2022	Anzahl Besitzer	unbekannt
Hubraum (ccm)	1.984	Motorleistung (kw)	195
Lackierung	Grau	Polster / Farbe	Teilleder/Grau
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Allradantrieb
Letzte Wartung	07/2025, 88.352 km	Anzahl Schlüssel	2

Reifen			
Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 245/45 R19 102Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5 / 5 mm
2. 245/45 R19 102Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6 / 6 mm



Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem
Allradantrieb "quattro" m. ultra-Technol
Anti-Blockier-System (ABS)
Audi connect N. & S.m.R. & C.
Audi connect Navigation & Infotainment
Audi drive select
Audi pre sense front
Audi virtual cockpit
Außenspiegel elektr. einstell- und behe.
Außenspiegelgehäuse in Schwarz
Bremsleuchte, dritte
Bremssättel, rot lackiert
Dachhimmel Stoff
Dekoreinlage in Aluminium matt gebürstet
Drehzahlmesser
e-tron Ladesystem kompakt
Einstiegsleist m. Aluminiumeinl, beleuch
Elektronische Stabilisierungskontrolle
Fahrerinformationssystem m.Farbdisplay
Fahrwerk: Sportfahrwerk
Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Funkschlüssel
Gepäckraumklappe, el. öffnend u. shließ.
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: S tronic (7-Stufen)
Innenbeleuchtung
Innenspiegel abblendbar
Kindersitzbefestigung ISOFIX (Fondsitze)
Kopfstützen (4)
Lackierung: Uni
Ladedose AC Typ 2
Ladekabel Mode 3
LED-Scheinwerf.Matrix u.LED-Heckleuch.
Lenkrad: Sportkont.m.Multifunk.schaltw.
Lenksäule, axial und vertikal einstellba
Mittelarmlehne vorn
MMI Navigation mit MMI touch response
Ottopartikelfilter
Paket Nichtraucher
Paket Optik schwarz
Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl
Progressivlenkung
Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige
Rad: Reifenreparaturset
Radio: MMI Radio plus mit MMI touch resp
Radiozubehör: Audi sound system
Räder: LM Vielspeich.,245/45R19



Serienausstattung

Schienensystem mit Fixierset
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Sitzbezüge Mik.Dinam.F./Leder-K. S-Prä.
Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze
Sitze: Sportsitze vorn
Sitze:Rücksitzleh.,geteilt umklapp.Avant
Sonnenblende Fahrer u. Beifahrerseite
Spurverlassenswarnung
Standklimatisierung
Start-Stop-System
Telefon: Audi Smartphone Interface
Verglasung: Privacy-Verglasung
Wegfahrsperrung elektronisch
Wärmeschutzverglasung seitlich und hin.
Zentralverriegelung



Sonderausstattung

*Irrtümer vorbehalten

*Zwischenverkauf vorbehalten

Adaptive Scheibenwischer m.integ.Waschd.

Airbag:Seitenairb v.u.h. inkl Kopfairbag

Außensp. verst., beh., ankl., abbl, Memo

Außensp.einstell-,beheiz- und anklappbar

Außenspiegel verst., beh., abbl., ankl.

Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige

Euro 6

HD Matrix LED-Scheinwerfer

Innenspiegel, automatisch abblendend

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Klimaautomatik

Komfortschlüssel m. Gepäckraumentriegel.

Kopfstützen: variable Kopfstützen vorne

Lenkradeinstellung elektrisch

Multif.Lederlenk. 3-Sp-D mit Sch. beheiz

Paket Ambiente-Lichtpaket

Paket Assistenzpaket plus

Paket Assistenzpaket Stadt

Paket Assistenzpaket Tour

Paket Business

Paket: Ablagepaket

Paket: Ambiente-Lichtpaket plus

Paket: Assistenzpaket Parken

Panorama-Glasdach (2-teilig)

Rad: Reifendruck-Kontrollsystem

Radiozubehör: Bang & Olufsen Premium 3D

Radiozubehör: USB-Anschlüsse mit Ladef.

Servoschließung für die Türen

Sitz: Sitzheizung vorn u. hinten

Sitzheizung vorn

Spurwechs.inkl.Audi pre sense,Ausstieg.

Standklimatisierung Komfort

Teilleder grau

Telefon: Audi Phone Box

Verglasung: Akustikverglasung f.d.Seite.

Vordersitze el. einst. mit Memory

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle(n)
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verformt

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Dach, Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Motorhaube, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen.

Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.




Abbildung 1: Sonstiges



Abbildung 2: Sonstiges



Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges




Abbildung 5: Sonstiges




Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Schadenfotos




Abbildung 16: Schadenfotos



Abbildung 17: Schadenfotos




Abbildung 18: Schadenfotos



Abbildung 19: Schadenfotos



Abbildung 20: Schadenfotos



Abbildung 21: Schadenfotos




Abbildung 22: Schadenfotos