



Hersteller: BMW
Auftragsnummer: 464357

Modell: 530d Aut.
FIN: WBA11AH000CL89018



Fahrzeugdaten			
Laufleistung	109.888 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	22.11.2022	Anzahl Besitzer	unbekannt
Hubraum (ccm)	2.993	Motorleistung (kw)	210
Lackierung	Weiß	Polster / Farbe	Leder/Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Heckantrieb
Letzte Wartung	05/2025, 89.511 km	Anzahl Schlüssel	2

Reifen			
Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 245/45 R18 100Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6 / 6 mm
2. 245/45 R18 100Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5 / 5 mm



Serienausstattung

Ablagemöglichkeiten
Active Guard
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: 2 Seitenairbags vorne
Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe
Alarmanlage
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistenten
Armauflagen vorne und hinten
Aufmerksamkeitsassistent
Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar
Außentemperaturanzeige
BMW ID
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Connected Drive Services
Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser
Durchladesystem
Dyn. Stabilitäts Control (DSC) inkl. DTC
Fahrerlebnisschalter
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibenwaschdüsen beheizt
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe
Heckleuchten in LED-Technik
Heckscheibenheizung
Innenspiegel automatisch abblendend
Kilometertacho
Kindersicherung in den hinteren Türen
Kindersitzbefestigung ISOFIX
Komforttelefonie mit Smartphone-Anbindung
Kopfstützen (5)
LED-Scheinwerfer
Mittelarmlehne im Fond
Navigationssystem: BMW Live Cockpit Pro.
Paket: Connected Package Professional
Park Distance Control (PDC), vorn+hinten
Parkbremse, elektromechanisch
Radiozubehör: DAB-Tuner
Regensensor
Reifendruckanzeige
Räderzubehör: Radsicherungsschrauben
Schlüsselloser Motorstart
Servotronic
Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)
Start-/Stop-Knopf
Steckdose (12 V)
Telefon: Freisprecheinrichtung m. USB



Serienausstattung

Telefon: WLAN Hotspot
Verzurrösen im Gepäckraum
Vorbereitung Fahrerassistenz I
Wegfahrsperre elektronisch
Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

*Irrtümer vorbehalten
*Zwischenverkauf vorbehalten
Ambientes Licht
Anhängerkupplung
Euro 6
Fahrwerk: Sportfahrwerk M
Getriebe: Steptronic Sport Getr.
Klimaautomatik
Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung
Lackierung: Alpinweiß
Leder schwarz
Lenkrad: M Lederlenkrad
LMR M Leichtmetall Doppelspeiche 662 M
M Dachhimmel anthrazit
M Hochglanz Shadow Line
M Interieurleisten Aluminium Rhombic
Paket: Business i.V.m M Sportpaket
Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket
Paket: M Sportpaket
Parking Assistant
Polsterung: Sensatec perforiert
Sitz: Sitzheizung vorn
Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft
2 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft
3 Sitz vorn	Lehnenbezug links - Brandloch

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n)
2 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag



Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen.

Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.



Abbildung 1: Sonstiges



Abbildung 2: Sonstiges



Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges




Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Schadenfotos




Abbildung 16: Schadenfotos



Abbildung 17: Schadenfotos



Abbildung 18: Schadenfotos



Abbildung 19: Schadenfotos



Abbildung 20: Schadenfotos



Abbildung 21: Schadenfotos



Abbildung 22: Schadenfotos