


Hersteller: Ford

Auftragsnummer: 464812

Modell: Focus Turnier 1.5 EcoBlue Start-
Stopp-System Aut. COOL&CONNECT

FIN: WF0PXXGCHPNB04340



Fahrzeugdaten

Laufleistung	76.606 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	30.11.2022	Anzahl Besitzer	unbekannt
Hubraum (ccm)	1.499	Motorleistung (kw)	88
Lackierung	Schwarz	Polster / Farbe	Stoff/Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	06/2025, 63.244 km	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 205/60 R16 92V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	4 / 4 mm
2. 205/60 R16 92V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	4 / 4 mm



Serienausstattung

ABS elektronisch mit EBD
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
Außenspiegel verstellb. u. beh.(2)
Befestigungspunkte hinter der 2.Sitzreihe
Berganfahrassistent
Dachhimmel aus Webstoff
Dachreling, schwarz
Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert
Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser
Elektronic Shifter
Elektronisches-Stabilitäts-Programm
Fahrerinformationssyst. Displ.10,7 farb.
Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-A
Fensterheber vorn und hinten, elektrisch
Feststellbremse, elektronisch
FordPass Conn. inkl. eCall,LiveTraf,WLAN
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsbegrenzer
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe
Handschuhfach, beleuchtet
Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer
Innenbeleuchtung mit LED-Technologie
Intelligentes Sicherheits-System
Isofix-Halterung
Klimaanlage, manuell
Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenverstellbar
LED-Scheinwerfer
Lederschaltknäufel
Lenkrad: Lenkrad 3-Speichen-Design
Lenksäule, verstellbar
Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrer
Mittelkonsole "Premium" vorn
MyKey-Schlüsselsystem
Park-Pilot-System vorn und hinten
Polster: Stoff
Post-Collision-Assist
Pre-Collision-Assist
Reifen-Reparatur-Set
Reifendruckkontrollsystem TPMS
Scheinwerfer-Assistent
Servolenkung elektro-mechanisch
Sitz: Beifahrer höhenverstellbar, Lendenwirbel.
Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar
Sitz: Rücksitzlehne umklappbar, 60 : 40
Sitze: Sportsitze vorn m. verst. Seitenh.



Serienausstattung

Sitze: Kartennetz an F/B Rückenlehne
Start-Stopp-System
Steckdose 12 Volt im Gepäckraum
Teppichfußmatten vorn
Verzurrösen im Gepäckraum
Warnsys. für nicht ang. Fah. Sicherheitsgurt
Wegfahrsperrung elektronisch
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

*Irrtümer vorbehalten
*Zwischenverkauf vorbehalten
Anhängervorrichtung, schwenkbar
Euro 6
Ford Navig. Ford SYNC3 DAB+
Lackierung: Metallic
Paket: Fahrerassistenz-Paket II
Paket: Komfort
Räder: LMR.6,5Jx16 mit 205/60 R16, 10Sp
Rückfahrkamera
Seitenscheiben u. Heckscheibe dunkel getönt
Sitz: Fahrer-/Beifahrer Sitzheizung
Sitze: Ford Ergonomie-Sitz

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verformt

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Dach, Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und leistungsfähigkeitsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen.

Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.




Abbildung 1: Sonstiges



Abbildung 2: Sonstiges



Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges



Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges




Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Schadenfotos



Abbildung 14: Schadenfotos




Abbildung 15: Schadenfotos