



Hersteller: Ford
Auftragsnummer: 463919

Modell: Focus Turnier 1.0 EcoBoost
Start-Stopp-System COOL&CONNECT
FIN: WF0PXXGCHPMM35696



Fahrzeugdaten			
Laufleistung	53.925 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	18.10.2021	Anzahl Besitzer	unbekannt
Hubraum (ccm)	998	Motorleistung (kw)	74
Lackierung	Weiß	Polster / Farbe	Stoff/Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	09/2024, 51.174 km	Anzahl Schlüssel	2

Reifen			
Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 205/60 R16 96V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Hankook	4 / 4 mm
2. 205/60 R16 96V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Hankook	6 / 6 mm



Serienausstattung

ABS elektronisch mit EBD
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
Außenspiegel verstellb. u. beh.(2)
Befestigungspunkte hinter der 2.Sitzrei.
Chrom-Dekor
Colorglas
Dachhimmel aus Webstoff
Dachreling, Aluminium
Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert
Drehzahlmesser
Elektronisches-Stabilitäts-Programm
Fahrerinformationssystem
Fahrmodus-Schalter, selektiv
Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-A
Fensterheber vorn und hinten, elektrisch
Feststellbremse,elektrisch Auto-Hold-F
Ford Easy Fuel
Ford ECO-Coach
Ford Navig. Ford SYNC3 DAB+
FordPass Conn. inkl. eCall,LiveTraf,WLAN
Gepäckraumbeleuchtung
Gepäckraumboden, zweifach einstellbar
Geschwindigkeitsbegrenzer
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Handschuhfach, beleuchtet
Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer
Innenbeleuchtung mit LED-Technologie
Instrumentenbeleuchtung, regelbar
Intelligentes Sicherheits-System
Isofix-Halterung
Klimaanlage, manuell
Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenve
Lederschaltknauf
LEDTagfahrlicht inkl.Scheinw.m.LED Abb.
Lenkrad: Lenkrad 3-Speichen-Design
Lenksäule, verstellbar
Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrer
Mittelkonsole "Premium" vorn
MyKey-Schlüsselsystem
Nebelscheinwerfer
Notbremslicht
Ottopartikelfilter
Park-Pilot-System vorn und hinten
Pollenfilter
Polster: Stoff
Post-Collision-Assist



Serienausstattung

Pre-Collision-Assist
Reifen-Reparatur-Set
Reifendruckkontrollsystem TPMS
Räder: LM 6,5J x 16 mit 205/60 R16
Rückfahrkamera
Scheinwerfer-Assistent
Servolenkung elektro-mechanisch
Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar
Sitz: Rücksitzlehne umklappb., 60 : 40
Sitze: Beifahrersitz, 2-fach einstellbar
Sitze: Sportsitze vorn m. verst. Seitenh
Sitze: Kartennetz an F/B Rückenlehne
Start-Stopp-System
Steckdose 12 Volt im Gepäckraum
Tür-Kindersicherung hinten
Umrandung der Seitenscheiben in Schwarz
Verzurrösen im Gepäckraum
Warnsys. für nicht ang.Fah.Sicherheitsgurt
Wegfahrsperrung elektronisch
Zentral-/Doppelverriegelung

Sonderausstattung

*Irrtümer vorbehalten
*Zwischenverkauf vorbehalten
Euro 6
Lackierung: Frost-Weiß
LED-Scheinwerfer
Paket: Winter
Räder: Ganzjahresreifen
Sitz: Fahrer-/Beifahrer Sitzheizung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n)
2	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft
3	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verformt

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und leistungsfähigkeitsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen.



Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.




Abbildung 1: Sonstiges



Abbildung 2: Sonstiges



Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges



Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Schadenfotos




Abbildung 16: Schadenfotos




Abbildung 17: Schadenfotos



Abbildung 18: Schadenfotos




Abbildung 19: Schadenfotos



Abbildung 20: Schadenfotos




Abbildung 21: Schadenfotos



Abbildung 22: Schadenfotos