



Hersteller: Audi
Auftragsnummer: 462454

Modell: Q3 35 TFSI S tronic advanced
FIN: WAUZZZF38R1165088



Fahrzeugdaten

Laufleistung	27.426 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	10.07.2024	Anzahl Besitzer	unbekannt
Hubraum (ccm)	1.498	Motorleistung (kw)	110
Lackierung	Blau	Polster / Farbe	Stoff/Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 235/55 R18 100V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5 / 5 mm
2. 235/55 R18 100V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6 / 6 mm



Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer
Anti-Blockier-System (ABS)
Audi connect Notruf & Service
Audi connect Remote & Control
Audi pre sense basic
Audi pre sense front
Außensp.el.einstell.,beheizt,beh.düsen
Berganfahrassistent
Bremsleuchte, dritte
Dachhimmel in Stoff mondsilber
Dachreling schwarz
Dekoreinlagen Micrometallic silber
Einparkhilfe hinten
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
Elektromechanische Parkbremse
Elektronische Stabilisierungskontrolle
Fahrwerk: Komfortfahrwerk
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustik
Fußmatten v/h aus Velours in Schwarz
Fußmatten vorn und hinten
Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbarer
Getriebe: S tronic (7-Stufen)
Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer
Innenbeleuchtung
Innenspiegel abblendbar
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Kindersicherung elektrisch betätigt
Kindersitzbefestigung ISOFIX
Kopfstützen vorn und hinten
LED-Scheinwerfer
Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunk.plus
Licht-/Regensensor
Notruf
Ottopartikelfilter
Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige
Rad: Reifenreparaturset
Radio: MMI Radio plus
Räder: LM 5-Arm
Rücksitzbank plus
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Servolenkung, elektromechanisch
Sitze: Normalsitze vorn
Spurverlassenswarnung
Spurwechselwarnung
Start-Stop-System mit Rekuperation
Telefon: Bluetooth-Schnittstelle



Serienausstattung

volldigitales Kombiinstrument in 10,25"
Wegfahrsperre elek. im Schlüssel integr.
Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

*Irrtümer vorbehalten
*Zwischenverkauf vorbehalten
2-Zonen Komfortklimaautomatik
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent
Aluminiumoptik im Interieur
Anhängervorrichtung
Audi connect Navi. u. Infotainment
Audi virtual cockpit
Außensp.el.eins.beh.,anklap.,beh.dü.,abb
Außensp.el.eins.beheizt,anklap.,beh.düs.
Bergabfahrassistent
Einparkhilfe plus
EU-Fahrzeug aus Ungarn
Euro 6
Fernlichtassistent
Gepäckraumklappe, automatisch betätigt
Halteassistent
Innenspiegel, automatisch abblendend
Kindersitzbefestigung ISOFIX (Beifahrer)
Komfortmittellarmlehne vorn
Komfortschlüssel inkl. Gepäckraumt.
Lackierung: Metallic
Lackierung: Volllackierung
Paket Ablage- und Gepäckraumpaket
Paket Ambiente Lichtpaket
Radio: Vorbereitung f. MMI Navigat. plus
Rückfahrkamera
Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne
Sitzbezüge in Stoff Index
Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze
Sitze: Sportsitze vorn
Sitzheizung vorn
Telefon: Audi smartphone interface
Verglasung: Sonnenschutzverglasung abged
Vorfühswagen

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.



Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Fahrzeugdach	Dach - Delle(n)
2 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (Oberteil) - verformt

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Motorhaube	Motorhaube - Delle(n)
2 Tür hinten links	Tür - Delle(n)

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen.

Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Für die unter Ausstattung angegebenen Fahrzeugmerkmale übernimmt TÜV SÜD keine Haftung in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit.



Abbildung 1: Sonstiges




Abbildung 2: Sonstiges



Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges




Abbildung 5: Sonstiges




Abbildung 6: Sonstiges




Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges




Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Schadenfotos




Abbildung 14: Schadenfotos



Abbildung 15: Schadenfotos



Abbildung 16: Schadenfotos



Abbildung 17: Schadenfotos




Abbildung 18: Schadenfotos